

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	FGK 320
Largura máxima do documento	320 mm
Espessura do POLASEAL	De 80 a 350 mic
Velocidade de plastificação	0.5 m/min
Alimentação	110, 220V/ 50,60 HZ
Consumo de energia	620 W / H
Dimensões	L 500 mm X A 112 mm X P 200 mm
Regulagem de temperatura	100 a 180 graus
Código Menno	13416
Peso líquido	8,00 kg
Peso Bruto	8,300 Kg
Possui sistema de reversão de documento?	Sim
Dispensa o uso do protetor térmico?	Sim
Tempo de aquecimento	2 a 3 minutos
Possui fusível de proteção	
Potência	10 W
Capacidade de plastificação	1 folha por vez
Cor disponível	Bege

PLASTIFICADORA A3 FGK320 - BIVOLT



Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.

Rua Mário Corradi, nº 209
Erechim/RS CEP 99709-130
C. Postal 376
Telefone: (54) 3520.9900
Fax: (54) 3520.9920
E-mail: sac@menno.com.br




MANUAL DE INSTRUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE USAR A MÁQUINA

OPERAÇÃO

1. Coloque a máquina em uma superfície plana e conecte-a na tomada. Certifique-se que as duas chaves de voltagem estejam correspondentes à voltagem da tomada.



A Plastificadora está chaveada em 230 V conforme figura e deverá ser colocada na posição 115 V quando a mesma for ligada na rede 127 V.

A Plastificadora está equipada com um fusível de proteção que evitará danos elétricos e eletrônicos em casos de picos de energia ou ao ser ligada na voltagem errada.

2. Gire o seletor de temperatura para a espessura do polaseal especificada.

ATENÇÃO:

Espessuras de polaseal diferentes requerem temperaturas diferentes. Preste atenção as especificações

3. Vire a chave POWER/OFF para a posição POWER. A luz POWER (Vermelha) acenderá.

4. A luz READY (verde) acenderá entre 2 e 3 minutos. Quando isso acontecer a máquina estará pronta para uso.

5. Insira o documento a ser plastificado no polaseal. Após, insira o documento, já dentro do polaseal, na máquina (com o lado fechado primeiro). Não force a entrada do polaseal. A máquina irá puxá-lo. Se o documento for inserido incorretamente, existe um risco de dano à máquina. Vire a chave FORWARD/REVERSE para a posição REVERSE. Espere o documento sair completamente. Vire a chave para FORWARD para continuar a operação normalmente.

6. Remova o documento da máquina e deixe-o esfriar.

IMPORTANTE

a) Se o documento sair da máquina e não estiver selado ou estiver opaco, é necessário um ajuste de temperatura. Aumente a temperatura. Espere entre 1 e 2 minutos até que a luz READY (verde) acenda. Continue o processo normalmente.


b) Se o documento sair da máquina e estiver ondulado ou curvado, a temperatura de operação está muito alta. Diminua a temperatura. Espere entre 1 e 2 minutos. Continue o processo normalmente.

c) A plastificadora foi desenvolvida para trabalhar com os tipos de polaseal mais comuns. Entretanto, sempre use os suprimentos (polaseais) que a fábrica recomendar a fim de evitar danos à máquina.

D) Apesar de a máquina ser compatível com a maioria dos polaseais existentes no mercado, se a temperatura de operação estiver muito alta o polaseal pode ficar preso nos rolos de laminação. Caso isso aconteça, vire a chave FORWARD/REVERSE para a posição REVERSE até que o documento saia da máquina. Após, acione a assistência técnica mais próxima para efetuar a limpeza da máquina.

Para laminação a frio, coloque a chave HEATER/MOUNTING na posição MOUNTING e usar o polaseal específico para a plastificação a frio. Certifique-se que a máquina está ligada e com as chaves nas posições POWER e FORWARD. Prossiga com a operação normalmente.

1. Controle de temperatura
2. Laminação quente/frio
3. Reverso
4. Chave liga/desliga
5. Sinal PRONTO/READY
6. Sinal POWER/LIGADO
7. Saída
8. Entrada



DICAS

1) Se você acabou de usar a máquina mas irá usá-la novamente em breve, deixe-a ligada, assim ela não precisará passar pelo processo de aquecimento novamente.

2) Caso você não use a máquina novamente em um período de tempo maior, desligue-a na chave POWER/OFF colocando na posição OFF e após remova o plug da tomada.

PRECAUÇÕES

1) Sempre desligue a máquina se não for usá-la novamente.

2) Nunca use a máquina em ambientes úmidos ou perto de água. RISCO DE CHOQUE.

3) Caso o cabo de força esteja danificado, não use a máquina e acione a assistência técnica.

4) Cuide para que o cabo de força não esteja sobre superfícies quentes.

5) Em caso de qualquer dúvida ou problema, entre em contato com a assistência técnica mais próxima ou com a MENNO.

Certificado de Garantia

O produto Menno, com as características especificadas no manual de instruções, é garantido contra defeitos de material e de fabricação quando em uso e serviço normais e de acordo com as instruções contidas no manual do usuário, por um período de 6 meses a contar da data de emissão da Nota fiscal.

O produto ou qualquer uma de suas partes será consertado ou, se necessário, trocado quando constatada a existência dos defeitos reclamados.

Por não constituírem defeitos de fabricação, são de inteira responsabilidade do cliente os eventuais danos decorridos do transporte.

O fabricante se reserva o direito de alterar o produto ou manual de instruções sem prévio aviso.

Esta garantia não se aplica a nenhum material que tenha sido objeto de má utilização, negligência, alteração ou acidente, nem danos causados por inundações, incêndios, casos imprevistos e inevitáveis, ficando nula e sem valor caso o equipamento tenha sido entregue para conserto ou cedido, sob qualquer alegação, a pessoas não autorizadas.